

**UNIONE REGIONALE DELLE PROVINCE LIGURI
PROVINCIA DI IMPERIA SAVONA GENOVA LA SPEZIA**

RICOGNIZIONE INTERVENTI NECESSARI SULLE OPERE D'ARTE DELLA RETE STRADALE EX ANAS

PONTI

Data rilev.to:	15-01-2003	ex S.S. n.	226	Denominazione strada:	
Comune	Casella	Progressiva	Km. 14+250	della Valle Scrivia	
Denominazione	Torrente	n. identificativo ponte			
Corso d'acqua	Brevenna				

STRUTTURA	<input type="checkbox"/> cemento armato	<input checked="" type="checkbox"/> muratura	<input type="checkbox"/> altro	note: archi in mattoni
TIPOLOGIA	<input checked="" type="checkbox"/> arco o volta	<input type="checkbox"/> travi prefabbricate	<input type="checkbox"/> altro	note:

IMPALCATO (DATI)	Corsie stradali	n. 2	Larghezza corsia	m. 3.5	Presenza banchine	Presenza marciapiedi
					<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
	Dimensioni impalcato		Lunghezza m.	m. 38	Larghezza (m.)	10,5
	Numero campate	n. 3	Luce camp. Netta	m. 10		note: impalcato con soletta a sbalzo

IMPALCATO (MANUTENZIONE)	Ferri scoperti	<input type="checkbox"/> diffuso <input type="checkbox"/> localizzato	lesionature	<input type="checkbox"/> presenti <input checked="" type="checkbox"/> assenti	Infiltrazioni e/o percolazioni	<input type="checkbox"/> presenti <input checked="" type="checkbox"/> assenti
---------------------------------	----------------	--	-------------	--	--------------------------------	--

Osservazioni aggiuntive, valutazioni e costi presunti di intervento

SPALLE - PILE (DATI)	Numero pile	n. 2	Tipo materiale	Muratura in pietra + c.a. alla base	Altezza indicativa max.	m 10
-----------------------------	-------------	------	----------------	-------------------------------------	-------------------------	------

SPALLE - PILE (MANUTENZIONE)	Ferri scoperti	<input type="checkbox"/> diffuso <input type="checkbox"/> localizzato	Lesionature	<input type="checkbox"/> presenti <input checked="" type="checkbox"/> assenti	Cedimenti al piede	<input checked="" type="checkbox"/> presenti <input type="checkbox"/> assenti	Fenomeni erosivi	<input checked="" type="checkbox"/> presenti <input type="checkbox"/> assenti
-------------------------------------	----------------	--	-------------	--	--------------------	--	------------------	--

Osservazioni aggiuntive, valutazioni e costi presunti di intervento

Accentuato fenomeno erosivo alla base della pila verso Casella

**UNIONE REGIONALE DELLE PROVINCE LIGURI
PROVINCIA DI IMPERIA SAVONA GENOVA LA SPEZIA**

EX STRADA STATALE N. 226

PROGRESSIVA KM. 14+250

N. IDENTIF. PONTE



STRALCIO C.T.R. 1:5.000

Eventuali osservazioni conclusive

Accentuato fenomeno di erosione alla base della pila verso Casella



FOTOGRAFIE